



MFD 88 – ORP



PŘIPOJENÍ ČIDEL MĚŘENÍ ORP A TEPLoty



ZAPOJENÍ ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ - příklad

VÝST. SVORKA	VÝSTUP	VELIČINA
18 19	1	ORP 1
20 21	2	ORP 2
22 23	3	TEPLOTA 1
24 25	4	TEPLOTA 2

B	BÍLÝ
Č	ČERNÝ/ČERVENÝ
Č	MĚRNÁ ELEKTRODA
M	MODRÝ-REF. ELEKTRODA
M	MODRÝ - STÍNĚNÍ

PROPOJENÍ PŘEVODNÍKU SE SNÍMAČI - příklad

VSTUP .SVORKA MFD 88	SNÍMAČ	VELIČINA	
14 VSTUP 1	2	ORP 1, TEPLOTA 1	SNÍMAČ 1
15 VSTUP 1	1	ORP 1, TEPLOTA 1	
16 VSTUP 2	2	ORP 2, TEPLOTA 2	SNÍMAČ 2
17 VSTUP 2	1	ORP 2, TEPLOTA 2	

Obr. 2. MFD 88 – ORP – schéma propojení